

1. számú melléklet: Árverési tételek 2024. I. ütem (táblázat az értékesítendő járművek paramétereiről)

sorszám	Forgalmi rendszám	Gyártmány, típus	Járműkategória	Futásteljesítmény (km)	Gyártási év	Megjegyzés	Kiküldési ár	Árverési biztosíték
1.	MGW510	Skoda Yeti	személygépkocsi M1	217 812 km	2013	A gépjármű állapota jól tükrözi a fokozott igénybevételt. Magas futásteljesítmény. Karos karosszéria, fakult fényezés, néhány helyen korrodálódás jelei láthatóak. A motor üzemiépítésű, darabok szétválasztva az utasterben helyezkedik el. A váltója kiszertelt állapotban az utasterben helyezkedik el. Akkumulátor nincs benne. A rajta lévő gumibroncok terep mintáztaiak. Belső sérült, törött, szakadt kárpit. Forgalmából ideiglenesen ki van vonva. Kötelező tartozékon felül egyéb tartozék nincs.	600 000 Ft	120 000 Ft
2.	MGW517	Skoda Yeti	személygépkocsi M1	418 383 km	2013	A gépjármű állapota jól tükrözi a fokozott igénybevételt. Magas futásteljesítmény. Karos karosszéria, fakult fényezés, néhány helyen korrodálódás jelei láthatóak. A műszerfal motorhajtás mutat, javítása szükséges. Futómű kopog, zajos. Akkumulátor nincs benne. A rajta lévő gumibroncok terep mintáztaiak. Belső sérült, törött, szakadt kárpit. Forgalmából ideiglenesen ki van vonva. Kötelező tartozékon felül egyéb tartozék nincs.	850 000 Ft	170 000 Ft
3.	MFE840	Skoda Yeti	személygépkocsi M1	301 149 km	2012	A gépjármű állapota jól tükrözi a fokozott igénybevételt. Magas futásteljesítmény. Karos karosszéria, fakult fényezés, néhány helyen korrodálódás jelei láthatóak. A motor olajfogyasztása nagyon magas, felújítása szükséges. Akkumulátor nincs benne. A rajta lévő gumibroncok terep mintáztaiak. Belső sérült, törött, szakadt kárpit. Forgalmából ideiglenesen ki van vonva. Kötelező tartozékon felül egyéb tartozék nincs.	950 000 Ft	190 000 Ft
4.	MGW512	Skoda Yeti	személygépkocsi M1	212 569 km	2013	A gépjármű állapota jól tükrözi a fokozott igénybevételt. Magas futásteljesítmény. Karos karosszéria, fakult fényezés, néhány helyen korrodálódás jelei láthatóak. A motor üzemiépítésű, akkumulátor nincs benne. A futómű kopog. Motorhajtás látható a műszerfalon, kopogó hangja van a motornak. A rajta lévő gumibroncok terepmintáztaiak. Belső sérült, törött, szakadt kárpit.	1 100 000 Ft	220 000 Ft
5.	MGW518	Skoda Yeti	személygépkocsi M1	284 163 km	2013	A gépjármű állapota jól tükrözi a fokozott igénybevételt. Magas futásteljesítmény. Karos karosszéria, fakult fényezés, néhány helyen korrodálódás jelei láthatóak. A motor üzemiépítésű, akkumulátor nincs benne. A futómű kopog. A rajta lévő gumibroncok nyári mintáztaiak. Belső sérült, hiányos, szakadt kárpit. Első dobberet hiányzik. A forgalmi engedély elveszett, okmányirodába bejelentve. Forgalmából ideiglenesen kivonva. Kötelező tartozékon felül egyéb tartozék nincs.	900 000 Ft	180 000 Ft
6.	MFE841	Skoda Yeti	személygépkocsi M1	255 852 km	2012	A gépjármű állapota jól tükrözi a fokozott igénybevételt. Magas futásteljesítmény. Karos karosszéria, fakult fényezés, néhány helyen korrodálódás jelei láthatóak. A motor olajfogyasztása nagyon magas, felújítása szükséges. Akkumulátor nincs benne. A rajta lévő gumibroncok terep mintáztaiak. Belső sérült, törött, szakadt kárpit. Forgalmából ideiglenesen ki van vonva. Kötelező tartozékon felül egyéb tartozék nincs.	950 000 Ft	190 000 Ft
7.	MGW521	Skoda Yeti	személygépkocsi M1	407 914 km	2013	A gépjármű állapota jól tükrözi a fokozott igénybevételt. Magas futásteljesítmény. Karos karosszéria, fakult fényezés, néhány helyen korrodálódás jelei láthatóak. A motor üzemiépítésű, akkumulátor nincs benne. A futómű kopog. A rajta lévő gumibroncok terep mintáztaiak. Belső sérült, törött, szakadt kárpit. Forgalmából ideiglenesen ki van vonva. Kötelező tartozékon felül egyéb tartozék nincs.	1 100 000 Ft	220 000 Ft
8.	MHB466	Skoda Yeti	személygépkocsi M1	317 655 km	2013	A gépjármű állapota jól tükrözi a fokozott igénybevételt. Magas futásteljesítmény. Karos karosszéria, fakult fényezés, néhány helyen korrodálódás jelei láthatóak. A motor üzemiépítésű, akkumulátor nincs benne. A futómű kopog. Tengelykapcsoló és lendítőkerék cseréje szükséges. A rajta lévő gumibroncok téli mintáztaiak. Belső sérült, törött szakadt kárpit.	1 000 000 Ft	200 000 Ft