

1. számú melléklet: Árverési tételek 2022. III. ütem (táblázat az értékesítendő járművek paramétereiről)

sorszám	Forgalmi rendszám	Gyártmány, típus	Járműkategória	Futásteljesítmény (km)	Gyártási év	Megjegyzés	Kikiáltási ár	Árverési biztosíték
1.	MFR640	Opel Astra H 1.6	szgk M1	167 625 km	2012	A gépjármű sérült. A sérülések a gépjármű első részén helyezkednek el. A motor üzemképes, akkumulátor nincs benne. A rajta lévő gumiabroncsok téli mintázatúak. Belső tér sérült, törött, szakadt kárpit.	150 000	37 000
2.	NAT947	Skoda Octavia	szgk M1	264 864 km	2014	A gépjármű sérült. A sérülések a gépjármű jobb első részén és bal hátsó részén helyezkednek el. A légszákok elhasználódtak. A motor üzemképes, akkumulátor nincs benne. A rajta lévő gumiabroncsok téli mintázatúak. Belső tér sérült, törött, szakadt kárpit.	500 000	125 000
3.	RB7064	Opel Combo	tgk N1	275 289 km	2003	Karcos karosszéria, fakult fényezés. A motor üzemképes, akkumulátor nincs benne. A rajta lévő gumiabroncsok nyári mintázatúak. Belső tér sérült, törött, szakadt kárpit. A motorháztetőn rozsdásodás jelei látszódnak.	300 000	75 000
4.	RB7065	Opel Combo	tgk N1	324 417 km	2003	Karcos karosszéria, fakult fényezés. A motor üzemképes, akkumulátor nincs benne. A rajta lévő gumiabroncsok nyári mintázatúak. Belső tér sérült, törött, szakadt kárpit. A motorháztetőn rozsdásodás jelei látszódnak.	300 000	75 000
5.	ROB006	Egyéb	sm kerékpár	2204 km	2009	A segédmotoros kerékpár évek óta nem volt használatban. Az akkumulátor le van merülve, a motor nem indítható. A rajta lévő gumiabroncsok gyári mintázatúak.	80 000	20 000
6.	ROB007	Egyéb	sm kerékpár	1116 km	2 009	A segédmotoros kerékpár évek óta nem volt használatban. Az akkumulátor le van merülve, a motor nem indítható. A karburátor le van szerelve róla, a csomagtartóban van. A rajta lévő gumiabroncsok gyári mintázatúak.	80 000	20 000